



LETECKÁ AMATÉRSKA ASOCIÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Jánošíkova 264, 010 01 Žilina, tel. +421903494618

Hlavný technik LAA SR Ing. Jaroslav Fignár,

Tel. 0905 212 010, e – mail : hlavny_techNIK@laa.sk

Všetkým členom LAA SR

Vec: Usmernenie HT02/2021 zo dňa 17.05.2021

Opotrebovanie hlavných nosných A- popruhov PK

Upozorňujem všetkých členov LAA SR na prípad opotrebenia hlavných nosných A - popruhov PK.

Žiadam o samokontrolu, a zvýšenú pozornosť pri kontrolách PK a MPK na tento druh poškodenia .

Vid'. priložené fotografie.

Dôvod:

Člen LAA SR pri bežnej predletovej kontrole zistil poškodenie A - popruhov voľných koncov PK AXIS Comet 2L (r.v. 2016, nálet 144 h,), zo šírky popruhu cca 2 cm boli 3-4 mm poškodené, predraté, nefunkčné, s predpokladom rozširovania kazu pri ďalšej prevádzke. Na základe emailovej komunikácie a telefonického rozhovoru s majiteľom, majiteľ nepredpokladá, že príčinou je kvalita použitého materiálu, možnou príčinou defektu týchto najviac zaťažovaných A popruhov je pravdepodobne zlozvyk pilota stabilizovať mieru brzdenia pri lete opretím rúk o voľné konce v súčinnosti s nejakým "agresívnym" drsným typom rukavíc.

Poškodené popruhy majiteľ vymení za nové objednané u výrobcu.

V prílohe pripájam fotografie.

Ing. Jaroslav **Fignár**

hlavný technik LAA SR

Príloha:



