

[http://www.dhv.de/web/newsdetails/artic ... os-combat/](http://www.dhv.de/web/newsdetails/artic...os-combat/)

Preklad:

Bezpečnostný oznam Nr. 16 firmy Aeros z 12.08.2013, zákaz vzletu pre všetky zavesné klzaky aeros Combat vyrobené v rokoch 2011, 2012, 2013.

Status: Povinne pre všetky klzaky

Dovod: Počas uplynulých týždňov sme boli informovaní o dvoch prasknutých priečnych nosníkoch našich aktuálnych zavesných klzakov Combat. Nastali ostali obaja piloti bez zranení.

Prvá nehoda sa udiala 2. augusta, a počas vyšetrovania prípadu som dostal druhú správu o podobnom prípade, ktorý sa udial 8. augusta. Obe nehody sa stali počas priameho letu pri priemernej rýchlosti a pri viacmenej pokojnom počasí (normálne zataženie počas letu)

Obidva priečniky praskli na rovnakom mieste a podobným spôsobom. Obidva klzaky boli nové a mali medzi 40- 60 letmi, niektoré boli vykonané aj za daleko horsích podmienok.

Obidva nosníky boli výrobcom po vyrobení podrobené zatažovej skúske, ktorú absolvovali bez zavad.

Po podrobnom presetrení, vykonanom zástupcami firmy Aeros spolu so zástupcami výrobcu nosníkov, a založenom na oboch správach o nehode a osobne vykonanej kontrole oboch klzakov, bola najdená príčina štruktúrneho zlyhania. V oboch prípadoch viedla k zlyhaniu zriedkavá výrobná chyba, ktorá ostala našim oddelením kontroly kvality nepovšimnutá.

Aby sa zabránilo ďalším prípadom, odporúčame nelietat na Combatoch vyrobených v uvedených rokoch, pokiaľ nebudú nosníky skontrolované našimi autorizovanými zástupcami/ obchodníkmi. Prosím obráťte sa ohľadom kontroly nosníkov na vašu Aeros- zástupcu.

Všetci obchodní zástupcovia firmy Aeros obdržia detailné pokyny pre kontrolu priečnikov. Tento postup nám umožní najst' evtl. ďalšie poškodenia a u skontrolovaných priečnikov tieto poškodenia vylúčiť.

Dodatocne bude do nášho výrobného procesu začlenená ďalšia kontrola nosníkov.

Pri evtl. otázkach doporučujeme kontaktovať aerosint@aerosint.kiev.ua