



LETECKÁ AMATÉRSKA ASOCIÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Jánošíkova 264, 010 01 Žilina, tel. +421 903 494 618

Hlavný technik LAA SR Ing. Jaroslav Fignár,

Tel. 0905 212 010, e – mail : hlavnny_techNIK@laa.sk

Všetkým členom LAA SR

Vec: Nariadenie HT01/2021 zo dňa 25.02.2021

Kontrola karabín

S okamžitou platnosťou nariaďujem skontrolovať karabíny z hliníkovej zliatiny od firmy

WOODY VALLEY MODEL snc

VIA VIENNA 92

38 100 TRENTO

TALIANSKO

Až do vyšetrenia praskliny karabíny spoja postroj / padákový klzák tieto karabíny **zakazujem používať**.

Dôvod:

Dňa 20.02.2021 technik Leteckej amatérskej asociácie Slovenskej republiky (ďalej len LAA SR) Alexander Šáriczki, vykonal prehliadku padákového klzáku s evidenčným číslom OM-P419 patriaceho členovi LAA SR.

Pri kontrole zistil, že na karabínach od firmy Woody Valley z ľahkej zliatiny sa pravdepodobne nachádzajú trhliny.

Túto skutočnosť mi aj s priloženou fotodokumentáciou zaslal dňa 21.02.2020. Fotografie prikladám.

V následnej komunikácii som si vyžiadal obidve predmetné karabíny k môjmu posúdeniu na LAA SR.

Karabíny boli mnou označené ako I a II. Na karabíne č. I som pri obhliadke lupous veľkým zväčšením nenašiel znaky začínajúcich trhlín. Na karabíne č. II som našiel znaky dvoch začínajúcich trhlín. Fotografie prikladám.

Karabíny budú odoslané k expertnému posúdeniu prostredníctvom Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru.

Vzhľadom k tomu, že v uplynulom roku sme riešili prípad rozpadnutej karabíny od tej istej firmy, **nariaďujem vykonať jednorazovú samokontrolu všetkých karabín na všetkých používaných LŠZ, kde sa horeuvedené karabíny používajú.**

**Predmetné karabíny, podľa slov vlastníka, majú jeden rok a nálet 60 hodín.
Výrobca deklaruje životnosť 5 rokov a nálet 2000 hodín - vid'. potlač na karabínach.**

V prílohe pripájam fotografie.

Ing. Jaroslav **Fignár**
hlavný technik LAA SR

Príloha: Foto Šáriczki





Foto HT LAA SR





